


System WL 101

Anzeige auf der Waage

Statisch - Mehrere Achsen in einem Arbeitsgang



Beispiel für die Zusammensetzung eines Systems:

- 6 Radlastwaagen WL 101

Layout:

